

**FS ITALIANE, LINEA SULMONA-CARPINONE:  
ESERCITAZIONE DI EMERGENZA NELLA GALLERIA  
“CALVARIO”**

- **simulato lo svio di un treno turistico a causa di un dissesto idrogeologico**
- **testato il soccorso sanitario al personale Trenitalia**
- **nessuna ripercussione sulla circolazione dei treni**

Roccaraso, 14 gennaio 2020

Un treno turistico svia all'interno della galleria Calvario, tra le stazioni di Roccaraso ed Alfedena, a causa di una frana incontrata all'imbocco della galleria. Uno dei due macchinisti resta ferito.

Questo è stato lo scenario dell'esercitazione di emergenza svolta martedì 14 gennaio 2020 all'interno della galleria Calvario, sulla linea ferroviaria Sulmona – Carpinone.

L'esercitazione, promossa dal Gruppo FS Italiane, è stata coordinata dalla Prefettura dell'Aquila ed ha visto coinvolte le squadre di primo intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell'Aquila, del 118 dell'Aquila e della Polizia Ferroviaria.

L'esercitazione rientra tra le iniziative programmate periodicamente per monitorare l'efficacia del flusso comunicativo e della catena del coordinamento, nonché la prontezza dell'intervento dei soccorritori sul luogo dell'evento: il tutto per migliorare gli standard di sicurezza e la tutela delle persone, delle cose e dell'ambiente.

Obiettivo comune è testare e collaudare sul campo il sistema di intervento di assistenza previsto dai protocolli d'intesa stipulati tra il Gruppo FS, Protezione Civile regionale e 118.

Nessuna ripercussione sulla circolazione dei treni.